

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für überbetriebliche Kurse

- Arbeitskleider Klasse 3 gemäss SN EN 471 inkl. Reservebekleidung**
(wir arbeiten draussen und in Schächten)
- Regenbekleidung Klasse 3 gemäss SN EN 471**
(kombiniert Hose, Jacke, Kapuze oder Hut)
- Arbeitsschuhe der Sicherheitsklasse S3**
(die Klassierung der Schuhe muss ersichtlich sein, auf den Schuhen oder mit einer ausgedruckten Beschreibung)
- Gummistiefel der Sicherheitsklasse S5**
(die Klassierung der Schuhe muss ersichtlich sein, auf den Schuhen oder mit einer ausgedruckten Beschreibung)
- Helm mit Minimum 3-Punkt Kinnband gemäss EN 397 oder EN 12492**
- Gehörschutz** (auch zum kombinierten Arbeiten mit Helm)
- Schutzbrille**
(entweder leichte Schutzbrille (Bügelbrille) nach EN 166 und für die Gläser EN 168. Oder geschlossene Schutzbrille (Vollschatzbrille) nach EN 165)
- Gummihandschuhe** (evtl. auch Ersatz Handschuhe)
- Sicherheitsgeschirr («Gstältli») gemäss EN 361 und EN 358**
- Taschenlampe inkl. Ladestation oder Ersatz-Batterien**
- 4-Stoff Gaswarngerät inkl. Ladestation oder Ersatz-Batterien**
(bei Erhaltung des Gaswarngerätes, gelten die Haltbarkeitszeiten des Herstellers. Diese sind vor Ort zu belegen mittels Wartungsbeleg)

WICHTIG: Fehlendes Material, muss vor Ort gekauft werden!!! Das Material wird nach dem Kurs direkt dem Lehrbetrieb in Rechnung gestellt.

Zusätzlich mitzuführen sind:

- Schreibsachen
- Bildungsordner

Bei Fragen betreffend Material wenden Sie sich direkt an die Kursleitung:
Frau Patricia Eisenhut: 071 841 62 72